

Relatório Descritivo – auditório da Secretaria de Controle Externo de Pernambuco (Secex-PE)

Processo: 006.887/2018-0

Objetivo: fornecer informações sobre o espaço físico da Secex-PE no qual deverão ser instaladas as poltronas de auditório.

Trata-se de um relatório descritivo e fotográfico do auditório da Secex-PE, local no qual serão instaladas as poltronas pertencentes ao Tribunal de Contas da União (TCU), após execução dos serviços de adaptação, restauração, limpeza e transporte desse mobiliário, incluindo fornecimento de peças.


O endereço de retirada dessas poltronas para posterior realização das etapas de limpeza, restauração e adaptação do mobiliário será na sede do TCU, em Brasília, no Setor de Administração Federal Sul SAFS, Quadra 4, Lote 1 - CEP 70042-900.

Enquanto que o local de instalação definitiva será na Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco - TCU, localizada na Rua Major Codeceira, 121, Santo Amaro, Recife-PE - CEP 50100-070, conforme definido em edital.

Por essa razão, seguem as informações mais relevantes do espaço físico onde essas poltronas deverão ser instaladas.

Layout/Projeto:

Inicialmente segue uma imagem ilustrativa referente ao *layout* do ambiente com a ressalva de que o projeto com a escala original poderá ser retirado no *link* para *download* disponibilizado pela Serviço de Pregão e Cotação Eletrônico (SPC) no Portal do Tribunal referente ao Pregão Eletrônico.




Informações emitidas pela Secretaria de Engenharia do TCU:

A partir dos dados enviados pelo Serviço de Fiscalização de Obras (Sefis), subunidade integrante da Secretaria de Engenharia do TCU, expomos as informações mais relevantes sobre o espaço onde serão instaladas as poltronas:

1. o auditório da Secex-PE foi recentemente reformado, com regularização, nivelamento completo do contrapiso e aplicação de carpete em manta em toda a área; e
2. o piso do auditório já foi finalizado e está pronto para a instalação imediata das poltronas.

Levantamento fotográfico do auditório da Secex-PE:





Imagens 02, 03, 04 e 05 – Auditório reformado da SECEX-PE.

Assim, as informações técnicas apresentadas acima visam a contribuir para verificação das circunstâncias do local onde serão instaladas as poltronas, de forma a detalhar a situação de execução do serviço e conferir as condições para a elaboração de propostas.

Ademais, consoante previsto em Edital, a vistoria será facultativa, mediante um prévio agendamento conforme dados e horários previstos no Termo de Referência.

Brasília, 07 de maio de 2018

ANNE CHANTAL DA COSTA MONTEJO

Arquiteta
CAU nº A51131-5